

INCENDIO MEZZO AGESP IGIENE AMBIENTALE

Busto Arsizio, 3 ottobre 2018 – Si rende noto che, alle ore 8.30 circa della mattinata odierna, presso la sede operativa del Settore Igiene Ambientale di AGESP in Via Canale 26, nell'area adibita al trasbordo dei rifiuti, si è innescato da un mezzo Mercedes Eonic alimentato a metano un incendio, che ha distrutto il veicolo stesso ed ha coinvolto altresì due attrezzature adiacenti (compattatori elettrici).

Il mezzo conteneva rifiuti in plastica provenienti dal circuito di raccolta porta a porta, mentre uno dei compactatori adiacenti era vuoto e nell'altro si trovavano rifiuti indifferenziati.

A seguito della tempestiva segnalazione da parte di alcuni operatori che gravitavano in zona, la Squadra di Emergenza del Settore Igiene Ambientale di AGESP ha immediatamente attivato le disposizioni di sicurezza facendo, *in primis*, evacuare il personale e procedendo all'istantanea comunicazione agli enti preposti e alle figure aziendali di riferimento (Direttore Generale, RSPP) che, in piena collaborazione ed armonia con le autorità competenti (Vigili del Fuoco, Comando Polizia Locale, ATS) e coinvolgendo l'ARPA, hanno presidiato la situazione ed assistito allo spegnimento dell'incendio.

La società, che peraltro, essendo certificata anche in sicurezza secondo la norma ISO OHSAS 18001:2007, ha immediatamente posto in essere le procedure di rito, rende noto altresì che nessun operatore è rimasto coinvolto nell'incendio, mentre i danni conseguenti all'accaduto contano un mezzo completamente distrutto e le attrezzature adiacenti anch'esse distrutte.

Si conferma, poi, che dalle verifiche effettuate dai tecnici di ARPA non è stata riscontrata alcuna situazione di pericolo a livello ambientale, e sono attualmente in fase di svolgimento le operazioni di bonifica dell'area.

Sono attualmente in corso, da parte delle autorità preposte, gli accertamenti volti a stabilire le cause dell'inesco, che, comunque, da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe essere imputabile ad un cortocircuito generatosi in cabina.

Si segnala, infine, che, in considerazione dell'accaduto, potrebbero verificarsi ripercussioni nello svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti in città, in quanto è stato necessario modificare i percorsi dei mezzi di alcuni operatori.

UFFICIO STAMPA - AGESP
Via Marco Polo, 12 – Busto Arsizio
0331 398776 – ufficiostampa@agesp.it